

Muster eines Explosionsschutzdokumentes
 Beurteilung der Explosionsgefahr in einer Schreinerei

Allgemeine Angaben: Tischlerei/Schreinerei

Name und Adresse des Unternehmens	Josef Mustermann GmbH Berliner Str. 200 90440 Nürnberg
Zuständige BG	Holz-Berufsgenossenschaft
Mitgliedsnummer	888 1230 00
Betriebsstätte	Berliner Str. 200, 90440 Nürnberg
Verantwortlich für die Beurteilung	Josef Mustermann

Explosionsgefährdete Bereiche	Explosionsgefahr durch	Zoneneinteilung						Beurteilung nach	Mindestvorschriften nach Anhang 4 BetrSichV erfüllt (siehe Anlage)			
		Gase, Dämpfe, Nebel	Stäube	0	1	2	20		21	22	ja	nein
Vorhanden												
X	Absauganlage für Holzstaub		X					X		BGI 739	X	
X	Silo/Lagerbehälter für Holzstaub		X				X			BGI 739		X
X	Lackierraum bzw. -einrichtung	X			X					BGI 740		X
X	Lacklager	X			X					BGI 740	X	

Anlage:	- Maßnahmenliste zur Erfüllung der Mindestvorschriften nach Anhang 4 BetrSichV (nur erforderlich wenn Sicherheitsmängel festgestellt werden)	
Datum:	02.06.2004	_____ Josef Mustermann Unterschrift Verantwortlicher

